

Leuze electronic

the sensor people

DB 112 B 2 매 감지 센서



)19/07/26 50141757-0) |술적 변경 권리 보유

△ Leuze electronic

2019

Leuze electronic GmbH + Co. KG

In der Braike 1

info@leuze.de

D-73277 Owen / Germany 전화 : +49 7021 573-0

팩스: +49 7021 573-199 http://www.leuze.com

△ Leuze electronic

1	일반 사항	2
1.1	기호 설명	2
1.2	준수선언서	2
2	안전 지침	3
2.1	안전 기준	3
2.2	용도에 맞는 사용	3
2.3	사용 영역	3
2.4	조직적 조치	3
3	제품 개요	4
4	기술 데이터	6
5	송신기 및 수신기 장착	7
6	전기 연결	8
7	시운전	9
8	작동 - 입력 및 출력	12
9	오류 발생 진단	13
10	애플리케이션별 확장 유형	14
10.1	VDB 112 B/6.2N - 고정식으로 지정된 스위칭 임계값	14

1 일반 사항

1.1 기호 설명

아래에서는 이 사용 설명서에서 사용하는 기호를 설명합니다.



주의!

이 기호는 반드시 준수해야 하는 텍스트 구문 앞에 옵니다 . 준수하지 않으면 부상이나 물적 피해를 입게될 수 있습니다 .



참고!

이 기호는 중요 정보가 포함된 텍스트 구문을 나타냅니다 .

1.2 준수선언서

2 매 감지 센서 DB 112 B 센서 시스템은 현행 유럽 규격과 지침을 준수하여 개발 및 제작되었습니다.



참고!

해당 적합성 선언서를 제조사에 요청할 수 있습니다 .

제품 제조사 (Leuze electronic GmbH + Co. KG in D-73277 Owen/Teck) 는 DIN EN ISO 9001 에 따른 인증된 품질 보증 시스템을 보유하고 있습니다 .





UL 용도의 경우:

NEC 에 따른 "Class 2" 회로에서 사용하기 위한 용도 .

2 안전 지침

2.1 안전 기준

DB 112 B 2 매 감지 센서는 현행 안전 기준 EN 60947-5-2(IEC 60947-5-2) 를 준수하여 개발 및 제작되었습니다

2.2 용도에 맞는 사용

DB 112 B 2 매 감지 센서는 주로 종이 가공 기계를 감시하는 장치로 설계되었습니다 . 2 매 감지 센서는 단일 시트를 처리하는 기계에 들어오는 용지를 확인합니다 . 이 센서는 작동 중시트 피더에서 이중 시트를 감지하고 이를 알리는 기능을 합니다 .



주의!

DB 112 B **2 매 감지 센서는 EU 기계 지침에 따른 안전 모듈이 아닙니다** .

장치를 해당 용도에 맞게 사용하지 않으면 장비와 장치가 보호되지 않을 수 있습니다.

이 설명서의 설명에 포함되지 않은 장치의 접근 및 변경은 금지됩니다.

2.3 사용 영역

DB 112 B 은 (는) 다음 재질로된 이중 시트를 확실하게 감지할 수 있습니다.

- 종이
- 플라스틱
- 금속 필름

종이의 경우 측정 범위는 20g/m²(항공 우편 용지)~800g/m²(동질의 판지) 입니다 .

2.4 조직적 조치

본 사용 설명서의 모든 정보 , 특히 " 안전지침 " 및 " 시운전 " 절을 반드시 준수해야 합니다 . 본 사용 설명서를 잘 보관하십시오 . 언제든지 사용 설명서를 사용할 수 있어야 합니다 .

안전 규정

지역 현행 안전 법규를 준수하십시오.

자격을 갖춘 직원

자격을 갖춘 직원만이 장치의 설치 , 시운전 및 유지보수를 수행해야 합니다 .

3 제품 개요

초음파 2 매 감지 센서 시스템은 평가 앰프 VDB 112 B...와 초음파 센서 DB 112 UP 한 쌍으로 구성되어 있습니다 .

이 시스템은 대부분 공급 장치에서 공급되는 종이 , 플라스틱 , 금속 필름을 주로 감지 및 확인합니다 . 이 장치는 센서 사이에 물체가 위치할 때 **단일 시트** 출력부에서 계속해서 신호를 보냄으로써 유무 감지 기능을 합니다 . 또한 , 각 시트를 저장된 기준값과 비교하여 2 매 감지 센서의 기능도 수행합니다 . 인식된 이중 시트는 **이중 시트** 출력부에서 신호로 표시됩니다 .




그림 3.1: 제품 개요 - 도면

조작 및 표시 요소




그림 3.2: 조작 및 표시 요소

주문 정보

명칭	유형	품목 번호
센서 한 쌍 , M12 x 21mm, 케이블 길이 1.5m	DB 112 UP.1-20,1500	501 08999
센서 한 쌍 , M12 x 21mm, 케이블 길이 2.5m	DB 112 UP.1-20,2500	501 09000
앰프 (정논리)	VDB 112 B/6P	501 07002

액세서리

명칭	유형	품목 번호
5m 케이블 , PVC, 5 핀 , M12 케이블 소켓 포함	KD U-M12-5A-V1-050	50132079

기술 데이터 4

DB 112 UP 센서 제품 사양

센서 정보 감지 범위

변환기 주파수 사운드 빔

기술 데이터

하우징 무게 연결 방식

15~30mm 300kHz ±5% 약 12°

니켈 코팅된 황동

30g

200Hz 최소 5ms

≤ 300ms

≤ U_B 의 15% ≤ 75mA

최대 100ms 약 300ms

18~30V DC(리플 포함)

M8 원형 커넥터로된 1.5/2.5m 케이블 , 3 핀, 굴곡 반경 r > 25mm

2 push-pull(푸시폴) 스위칭 출력부 ²⁾ 1 매가 탐지됨 , 또는 ≥ 1 매 2 매가 탐지됨 , 또는 ≥ 2 매

R_{in} = 10kΩ .../...P(PNP): ≥ 10V / ≤ 2V 또는 연결되지 않음 /...N(NPN): ≤ 2V / ≥ 10V 또는 연결되지 않음

평가 앰프 VDB 112 B/... 제품 사양

시간 응답

스위치 주파수 입력 펄스 대기 지연

전기 데이터 동작 전압 UB

리플 무부하 전류 스위칭 출력 기능

신호 전압 high/low 출력 전류 티치 (TEACH) 입력부 티치인 활성화 / 비활성화 ³⁾

티치인 지속 시간 티치인 지연 ⁴⁾

디스플레이

녹색 LED A 황색 LED A 적색 LED A 점멸 황색 LED B 적색 LED C

기술 데이터

한우징 무게 연결 방식

환경 데이터

주위 온도 (작동 / 보관) 보호 회로 ⁵⁾ VDE 안전 등급

보호 등급 유효 규정

인증서

0°C~+50°C / -40°C~+70°C

M12 커넥터 . 5 핀

1,2,3 Ш **IP65**

400g

EN 60947-5-2

UL 508, C22.2 No.14-13 1) 6)

2 매 감지 센서 기능 준비 완료 티치인 과정 오류 (9 장 참조) 1 매가 탐지됨 2 매가 탐지됨

알루미늄, 흑색 분체 도장

1) UL 용도의 경우 : NEC 에 따른 "Class 2" 회로에서 사용하기 위한 용도

2) 기능: .../...P = 활성 high(+24V), 비활성 low(0V), .../...N= 활성 low(0V), 비활성 high(+24V).

push-pull(푸시풀) 스위칭 출력부를 병렬로 연결해서는 안 됩니다

- 3) 티치인 입력을 설정하면 티치인 버튼이 차단됩니다 (10 페이지 참조).
- 4) 시트 이동 중 자동 보정이 되는 경우에만 적용 (자동 티치)
- 5) 1= 트랜션트 방지 . 2= 극성반전 보호 . 3= 단락 방지
- 6) These proximity switches shall be used with UL Listed Cable assemblies rated 30 V, 0.5A min, in the field installation, or equivalent (categories: CYJV/CYJV7 or PVVA/ PVVA7)

5 송신기 및 수신기 장착

송신기와 수신기 (DB 112 UP) 는 구조가 같으며, 그림 5.1 의 표와 같이 시트 재료에 따른 각도로 장착해야 합니다. 경사각이 증가하면 플러터 범위도 커집니다. 예를 들어 경사각이 35°일 때 플러터는 측정 필드의 50% 이내에서 허용됩니다. 송신기와 수신기 사이의 간격은 15mm~30mm 이어야만 합니다.

이때 반드시 정확하게 정렬되도록 (±1 °) 해야 합니다. 축을 따라 정렬하지 않으면 작업 영역이 줄어들게 됩니다 .

참고!

송신기와 수신기를 정렬할 때 가능한 한 정확하게 정렬되도록 유의해야 합니다. 9 페이지의 "정렬 모드 "참조. 올바른 작동을 위해서는 센서가 수직으로 각도 "B" 만큼 기울어야 합니다.



그림 5.1: 송신기 및 수신기 장착




그림 5.2: 최대 기능 발휘를 위한 권장 배열

6 전기 연결

송신기와 수신기를 평가 앰프 VDB 112 B/... 의 알맞은 M8 커넥터에 연결하십시오 . 평가 앰프를 연결도 (그림 6.1) 와 같이 연결하십시오 .




그림 6.1: VDB 112 B/... 연결도

회로 논리

VDB 112 B/...P -> 정논리 VDB 112 B/...N -> 부논리


7 시운전

○ 참고!

최초 시운전 시 디스플레이가 점멸하면 먼저 단일 시트에 대해 보정해야 합니다 .

먼저 동작 전압을 공급하십시오 . 시운전에서는 수신기와 송신기를 비교하는 기능이 있는 **정렬 모드**를 사용할 수 있습니다 .

정렬 모드



○ 참고!

☐ 정렬 모드를 완료한 후에는 **반드시 보정**을 실행해야 합니다 .

감지할 재료에 대한 보정

가공할 매체의 이중 시트 여부를 확실하게 감지하려면 항상 매체의 단일 시트에 대해 보정을 수행해야 합니다 .

평가 앰프의 **티치인** 버튼을 0.3 초 ~5 초 동안 누르거나 입력부의 **티치인** 제어 명령 (5 핀) 을 사용하면 감지할 재료에 대한 보정이 실행됩니다 .

○ 참고!

티치인(5 핀) 입력을 설정하면 **티치인** 버튼이 차단됩니다 . **티치인** 입력을 통해 보정 신호가 생성되자 마자 **티치인** 버튼은 다음 Power On 때까지 비활성화 상태를 유지합니다 (차단됨).

보정 과정 중에는 ႃ꽃 LED 가 노란색으로 점등됩니다 .

보정이 완료되면 ██ LED 는 초록색으로 , █ LED 는 노란색으로 점등됩니다 . **단일 시트** 출력부가 켜집니다 . 기준값은 다음 보정 과정 때까지 저장됩니다 .

보정 과정이 실패하면 ██ LED 는 빨간색으로 점멸하고 , ██ LED 는 빨간색으로 점등됩니다 . **이중 시트** 출력부가 켜집니다 .

참고!

다음과 같은 사항이 보정 실패의 원인일 수 있습니다.

- 센서 사이에 하나 이상의 시트가 존재함.
- 표층 처리, 적층 처리, 지나치게 얇거나 굵은 두께, 기포 존재와 같은 이유로 시트 재료가 적합하지 않음.
- 센서의 경사가 너무 작음

평가 앰프 VDB 112 B 는 서로 다른 3 개의 작동 모드 (티치 모드) 로 작동될 수 있습니다 .

1. 기본 모드:

넓은 범위의 재료를 커버하는 지능형 송 / 수신기 제어 기능을 갖춘 티치 .


2. 자동 티치:

초음파 센서로 시트를 감지한 뒤 300ms 동안 자동으로 티치인이 실행됩니다 . 이 작동 모드에서는 수동으로 또는 외부에서 티치를 실행할 필요가 없습니다 . 초음파 경로가 ≥2 초 이상 비워지면 다시 자동 티치인이 실행됩니다 .

3 고정 스위칭 임계값:

프로세스가 수동 또는 외부 티치를 허용하지 않을 때 이 작동 모드를 권장합니다 . 이 작동 모드에서는 감지할 수 있는 재료의 범위가 제한됩니다 .

작동 모드 선택(티치인 모드)





주의!

작동 *모드 (티치 모드) 를 선택한 후에는 반드시 보정을 실행해야 합니다 .*

8 작동 - 입력 및 출력

평가 유닛 VDB 112 B/... 은 센서 사이의 상황을 지속적으로 두 개의 출력부에 알립니다. 측정 필드에 **하나 이상의 시트**가 있으면 **단일 시트 출력부** (2 핀) 가 켜집니다. 측정 필드에 **두 개 이상의 시트**가 있으면 **이중 시트 출력부** (4 핀) 가 켜집니다.

○ 替고!

○ *안정적인 작동을 위해서는* 감지할 재료에 대해 **반드시 보정을** 실행해야 합니다 . 10 페이지의 □ '' 감지할 재료에 대한 보정 '' 참조 .

9 오류 발생 진단

장치 LED 를 통해 다음과 같은 오류 상태가 표시됩니다 .

LED X	LED	LED	의미	원인	시정 조치
빨간색 점멸 (6Hz)	노란색 점멸 (6Hz)		2 매 감지 센서가 보정되지 않음		보정 실행
빨간색 점멸 (6Hz)		적색	보정 시 단일 시트가 감지되지 않음	삽입된 시트 또는 이중 시트가 없음	단일 시트에 대해 보정
빨간색 점멸 (6Hz)		빨간색 점멸 (6Hz)	시동 시 소음 레벨이 너무 높은 것을 앰프가 감지함	너무 심한 소음	스펀지 같은 것으로 소음을 차단
	빠르게 노란색으로 점 멸	빠르게 빨간색으로 점멸	출력부의 전류가 너무 높음	단락	전압 차단 , 배선 검사
빨간색 점멸 (3Hz)		적색	치명적인 메모리 오류	결함	로이체 일레트로닉의 수리

10 애플리케이션별 확장 유형

아래에 설명된 앰프 유형들은 특수 애플리케이션에 적합하게 맞춰졌습니다 . 이 유형들은 기본 앰프 유형 대신 사용됩니다 .

10.1 VDB 112 B/6.2N - 고정식으로 지정된 스위칭 임계값

이 앰프는 제품 사양 및 전기 데이터 측면에서 VDB 112 B/6P 와 일치합니다 . 소프트웨어는 특수 고객 애플리케이션에 적합하게 맞춰졌습니다 .

이 경우 앰프에 2 매 감지를 위한 고정식 지정 스위칭 임계값이 입력되어 있으므로 감지할 재료에 대한 보정이 필요하지 않습니다 .

종이의 감지 영역은 40g/m²~450g/m² 입니다.

명칭유형품목 번호앰프(부논리)-고정식으로 지정된 스위칭 임계값VDB 112 B/6.2N501 07003

○ *替고!*

VDB 112 B/6.2N 에는 티치인 버튼이 없습니다 . 정렬 모드에 들어가려 하는 경우 기판의 2 핀 핀스트립을 5초 넘게 연결하여 브리징할 수 있습니다. 그런 다음 7장 "정렬 모드"에서 설명한 것과 같이 정렬할 수 있습니다 .

장치 LED 를 통해 다음과 같은 오류 상태가 표시됩니다.

LED 🔻	LED	LED	의미	원인	시정 조치
빨간색 점멸 (6Hz)		빨간색 점멸 (6Hz)	시동 시 입력 신호가 너무 약한 것을 앰프가 감지함	센서 사이에 시트가 있거나 센서가 연결되지 않음	시트 제거
빨간색 점멸 (6Hz)		빨간색 점멸 (6Hz)	시동 시 소음 레벨이 너무 높은 것을 앰프가 감지함	너무 심한 소음	스펀지 같은 것으로 소음을 차단
	빠르게 노란색으로 점멸	빠르게 빨간색으로 점멸	출력부의 전류가 너무 높음	단락	전압 차단 , 배선 검사
빨간색 점멸 (3Hz)		적색	치명적인 메모리 오류	결함	로이체 일레트로닉의 수리

VDB 112 B/6.2N 에서 오류 메시지를 재설정하려면 잠시 동작 전압 공급을 중단해야 합니다.