Sensori di distanza laser ottici

ODSL 30 Ex





La figura può variare


0,2 ... 30 m

- Informazione sulla distanza indipendente dalla riflessione
- Alta precisione mediante riferenziazione
- A seconda del modello, uscita analogica in corrente o in tensione o fino a tre uscite di commutazione digitali
- Parametrizzazione tramite display LC e tastiera a membrana (a tal fine il sensore deve essere tolto dall'alloggiamento Ex)
- Esame CE del tipo EPS 14 ATEX 1 696
- €x II 2G Ex db IIA T3 Gb
- Ex II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
- Cavo 15m, 8 conduttori

Disegni quotati







- A Livello di riferimento per la misura (punto zero della distanza)
- B Messa a terra
- C Piede di montaggio


Tutte le dimensioni in millimetri


Accessori:

(da ordinare a parte)

 per condizioni di misura ottimali: Bersaglio cooperativo CTS 100x100 (grado di remissione 50 ... 90 %)

Collegamento elettrico





ODSL 30 Ex

Dati tecnici

Dati ottici

Campo di misura/zona di lavoro 1)

Risoluzione 2) Sorgente luminosa Classe laser Lunghezza d'onda Max. potenza in uscita Potenza media

Durata degli impulsi e frequenze di modulazione

Punto luminoso

Collimato, Ø 6mm a 10m Limiti di errore per uscita in corrente, riferiti al valore finale del campo di misura 3) Campo di misura fino a 2,5m: ± 2% senza riferenziazione, ± 1% con riferenziazione

≤ 1 s

Ready

Metallo

Vetro

iP 65

≤ 15 % di U_B ≤ 4 W

 \geq (U_B-2 V)/ \leq 2 V R_L \geq 2 k Ω (tensione) R_L \leq 500 Ω (corrente)

Nessúna tensione

Circa 6500g Cavo 15m, 8 conduttori

II. isolamento completo

-10 °C ... +45 °C/-40 °C ... +70 °C

655 nm

4,5 mW

< 1 mW

290 ns a 0,9 MHz

73 ns a 3,4 MHz 18 ns a 13,7 MHz

1,6 ns a 315 MHz

0,2 ... 30m (remissione 18 ... 90%) 0,2 ... 20m (remissione 6 ... 90%) 0,1mm/1mm (impostazione predefinita)

2 a norme IEC 60825-1:2014

Campo di misura 2,5m a 5m:

Campo di misura 5m a 30m:

6mm (a causa della lastra di vetro

18 ... 30 VCC (con ripple residuo)

± 0,5% del valore misurato

± 1,5% senza riferenziazione, ± 1% con riferenziazione

± 1% senza riferenziazione, ± 1% con riferenziazione

Modello con trè uscite di commutazione: 10 ... 30VCC

Transistor PNP, high attivo (preimpostazione), transistor NPN o push-pull tramite parametrizzazione

Oggetto nella distanza di misura appresa

Oggetto fuori dalla distanza di misura appresa

Valore tipico 0,5mm/°C (senza riferenziazione)

30 ... 100ms (impostazione predefinita: 100ms)

Precisione 1

Riproducibilità 4) Errore di misura sistematico Deriva termica

Comportamento temporale

Tempo di misura ⁵ Tempo di inizializzazione

Dati elettrici

Tensione di esercizio U_R

Ripple residuo Potenza assorbita Uscite di commutazione

Tensione di segnale high/low Uscita analogica

Indicatori

LED verde costantemente acceso off LED giallo costantemente acceso

Dati meccanici

Alloggiamento Copertura della lente Peso

Tipo di collegamento

Dati ambientali

Temp. ambiente (esercizio/magazzino) Circuito di protezione 6) Classe di protezione VDE 7)
Grado di protezione Norme di riferimento

1) Campo di temperatura 0 °C ... +45 °C

Risoluzione del display e di emissione 0,1 mm parametrizzabile

Nel campo di temperatura tra 0 °C ... +45 °C, oggetto da misurare ≥ 50x50 mm² (impostazione predefinita); a temperature < 0 °C i limiti di errore sono diversi

IEC 60947-5-2


Stesso oggetto, identiche condizioni ambientali

Parametrizzabile, in funzione del grado di remissione dell'oggetto e del max. campo di rilevamento

2=protezione contro l'inversione di polarità, 3=protezione contro i cortocircuiti per tutte le uscite

Tensione nominale 250 V CA

Curva caratteristica di uscita per modello con uscita analogica



Α Zona vicina (nessun segnale)

В Oggetto presente

С Campo di misura

D Oggetto presente

F Nessun oggetto presente (nessun seanale)

F Distanza di misura

Note

 Uscita analogica (solo per modello con uscita analogica):

Nell'impostazione predefinita, l'uscita analogica è impostata da 200 a 5000 mm con uscita in corrente calibrata. Per adattare la parametrizzazione il sensore deve essere tolto dall'alloggiamento Ex.

Processo di apprendimento (impostazione predefinita):

> Posizionare l'oggetto da misurare sulla distanza di misura desiderata. Applicare +U_B all'ingresso di apprendimento. Riapplicare GND all'ingresso di apprendimento; l'apprendimento dell'uscita di commutazione è eseguito. Un fronte sulla linea teach Q1 esegue l'apprendimento dell'uscita Q1. Durante l'apprendimento di Q1, il LED Q1 lampeggia in giallo.

Ingresso di attivazione/ riferenziazione:

La riferenziazione viene eseguita applicando la tensione (durata circa 300 ms).

Attivando questo processo prima della misura, si ottiene la massima precisione possibile.

AVVISO

A

Rispettare l'uso previsto!

Questo prodotto non è un sensore di sicurez-za e non serve alla protezione di persone Il prodotto deve essere messo in servizio solo da personale

qualificato.

Utilizzare il prodotto solo conformemente all'uso previsto.

ODSL 30 Ex Sensori di distanza laser ottici

Guida agli ordini

Designazione Cod. art.

Con cavo di collegamento 15m, 8 conduttoriODSL 30/V-30M Ex d50122319Con cavo di collegamento 15m, 8 conduttoriODSL 30/24-30M Ex d50151466

Istruzioni per l'uso sicuro di sensori in zone a rischio di deflagrazione

Campo d'impiego previsto

I sensori di distanza della serie ODSL 30 Ex d rilevano senza contatto gli oggetti che si trovano nel raggio di luce o che lo attraversano e misurano la distanza da tali oggetti.

Validità

I sensori sono dotati di un'alloggiamento ermetico e resistente alla compressione, e possono essere utilizzati in questi campi con queste classificazioni:

Gruppo di dispositivi	Categoria di dispositivi	Livello di protezione dispositivi	Zona
II	2G	Gb	Zone 1
II	2D	Db	Zone 21

ATTENZIONE!



- 🔖 Controllare se la classificazione dei mezzi di esercizio corrisponde alle esigenze del caso applicativo.
- I dispositivi non sono idonei per la protezione di persone e non devono essere utilizzati per la funzione di arresto d'emergenza.
- 🔖 Un funzionamento sicuro è possibile solo con un utilizzo corretto e conforme all'uso previsto.
- Un condizioni sfavorevoli e se utilizzati scorrettamente, i mezzi di esercizio elettrici in zone a rischio di deflagrazione possono nuocere alla salute di persone e di animali e pregiudicare la sicurezza di beni materiali.
- Vanno tassativamente osservate le disposizioni nazionali in vigore (ad es. EN 60079-14) per la progettazione e la creazione di impianti protetti da esplosione

Installazione, messa in opera



- ☼ In condizioni sfavorevoli e se utilizzati scorrettamente, i mezzi di esercizio elettrici in zone a rischio di deflagrazione possono nuocere alla salute di persone e di animali e pregiudicare la sicurezza di beni materiali.
- Un funzionamento sicuro in zone a rischio di deflagrazione è possibile solo con un utilizzo corretto e conforme all'uso previsto.
- ☼ In caso di installazione dei sensori nelle zone Ex 1 e 21, il collegamento del cavo di collegamento deve avvenire in un vano di collegamento con una sicurezza antideflagrante superiore oppure all'esterno della zona Ex.
- L'alloggiamento deve essere collegato al sistema dei conduttori di protezione sull'elemento di collegamento esterno contrassegnato.
- Occorre rispettare le norme di costruzione nazionali vigenti nel relativo paese relative all'installazione di mezzi di esercizio in zone a rischio di deflagrazione.

Riparazione, manutenzione

Non è consentito apportare modifiche ai dispositivi del tipo ODSL 30 Ex d per la zona a rischio di deflagrazione.

La riparazione dei sensori deve essere eseguita solo da persone qualificate o dal costruttore. I dispositivi guasti devono essere sostituiti immediatamente.

Gli alloggiamenti non devono essere aperti sotto tensione! Dopo aver staccato la tensione attendere almeno 10 min prima di aprire l'alloggiamento.

Interventi di manutenzione ciclici dei sensori non sono necessari.

Ogni tanto, a seconda delle condizioni ambientali, può rendersi necessaria una pulizia della superficie di emissione della luce sui sensori. Questa pulizia può essere effettuata solo da persone appositamente addestrate. A tale scopo dovrebbe essere utilizzato un panno morbido e umido. È vietato l'uso di detergenti che contengono solventi.

Resistenza alle sostanze chimiche

I sensori del tipo ODSL 30 Ex d mostrano una buona resistenza a molti acidi e soluzioni alcaline diluiti.

L'esposizione a solventi organici è possibile solo in determinate condizioni e per breve durata.

La resistenza alle singole sostanze chimiche va verificata nel caso specifico.

Leuze electronic GmbH + Co. KG In der Braike 1. 73277 Owen info@leuze.it • www.leuze.com

Telefono: +49 7021 573-0 • Fax: +49 7021 573-199

ODSL 30 Ex

Note di sicurezza relative al laser

↑ ATTENZIONE RADIAZIONE LASER – APPARECCHIO LASER DI CLASSE 2



Non fissare il fascio

Il dispositivo soddisfa i requisiti conformemente alla IEC/EN 60825-1:2014 per un prodotto della **classe laser 2** nonché le disposizioni previste dalla U.S. 21 CFR 1040.10 ad eccezione delle differenze previste dalla «Laser Notice No. 56» dell'08/05/2019.

- Non guardare mai direttamente il raggio laser o in direzione di raggi laser riflessi! Guardando a lungo nella traiettoria del raggio si rischia di danneggiare la retina dell'occhio.
- Non puntare mai il raggio laser del dispositivo su persone!
- Interrompere il raggio laser con un oggetto opaco non riflettente, se il raggio laser è stato involontariamente puntato su una persona.
- 🔖 Durante il montaggio e l'allineamento del dispositivo evitare riflessioni del raggio laser su superfici riflettenti!
- Se si usano dispositivi di comando o di regolazione diversi da quelli qui indicati o se si adottano altri metodi di funzionamento, si possono presentare situazioni pericolose dovute all'esposizione alla radiazione.
- ♥ Rispettare le norme generali e locali in vigore sulla protezione per dispositivi laser.
- Interventi e modifiche sul dispositivo non sono consentiti.
 Il dispositivo non contiene componenti che possono essere regolati o sottoposti a manutenzione dall'utente.
 Tutte le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da Leuze electronic GmbH + Co. KG.
- La radiazione laser fuoriesce collimata dal dispositivo. Il laser funziona con diverse frequenze di modulazione. Grandezza del punto luminoso, potenza degli impulsi, durata degli impulsi, frequenze di modulazione e lunghezza d'onda: vedi Dati tecnici

AVVISO



Applicare segnali di pericolo e targhette di avvertimento laser!

Sul dispositivo sono applicati segnali di pericolo e targhette di avvertimento laser (vedi ①). In aggiunta al dispositivo sono acclusi segnali di pericolo e targhette di avvertimento laser autoadesivi (etichette) in più lingue (vedi ②).

- Applicare sul dispositivo la targhetta di avvertimento laser nella lingua corrispondente al luogo di utilizzo. In caso di utilizzo del dispositivo negli Stati Uniti utilizzare l'etichetta con l'indicazione «Complies with 21 CFR 1040.10».
- Applicare i segnali di pericolo e le targhette di avvertimento laser nelle vicinanze del dispositivo nel caso in cui non sia presente alcuna targhetta sul dispositivo (ad es. perché le dimensioni ridotte del dispositivo non lo permettono) o se i segnali di pericolo e le targhette di avvertimento laser applicati sul dispositivo siano nascosti a causa della situazione di montaggio. Applicare i segnali di pericolo e le targhette di avvertimento laser in modo tale che possano essere letti senza che sia necessario esporsi alla radiazione laser del dispositivo o ad altra radiazione ottica.



