

## Folha de dados técnicos

### Conj. de conectores

N.º do art.: 426128

AC-MLC-END

#### Conteúdo

- Conjunto consistindo em
- Dados técnicos
- Notas



A imagem pode divergir

## Conjunto consistindo em

|                                                                                  | Número | N.º do art. | Designação    | Artigo                       | Descrição                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1      | 426127      | AC-MLC-HR-END | Terminação host, receptor    | Conexão 1: Conector redondo, M12, Axial, male, 8 polos<br>Conector redondo, codificação: Código A<br>Grau de proteção: IP 67 |
|                                                                                  | 1      | 426126      | AC-MLC-HT-END | Terminação host, transmissor | Conexão 1: Conector redondo, M12, Axial, male, 8 polos<br>Conector redondo, codificação: Código A<br>Grau de proteção: IP 67 |

## Dados técnicos

### Dados básicos

|               |                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicação     | Ajuda de alinhamento e preparação para MLC 520 Versões Host                                               |
| Adequado para | Cortina de luz de segurança MLC 500 Host transmissor<br>Cortina de luz de segurança MLC 520 Host receptor |

### Dados mecânicos

|              |       |
|--------------|-------|
| Peso líquido | 102 g |
|--------------|-------|

### Certificações

|                  |       |
|------------------|-------|
| Grau de proteção | IP 67 |
|------------------|-------|

### Classificação

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Número da pauta aduaneira | 85366990 |
| ECLASS 5.1.4              | 27279201 |
| ECLASS 8.0                | 27440102 |
| ECLASS 9.0                | 27069190 |
| ECLASS 10.0               | 27440102 |
| ECLASS 11.0               | 27440102 |
| ECLASS 12.0               | 27440116 |
| ECLASS 13.0               | 27440116 |
| ECLASS 14.0               | 27440116 |
| ECLASS 15.0               | 27440116 |
| ETIM 5.0                  | EC002635 |
| ETIM 6.0                  | EC002635 |
| ETIM 7.0                  | EC002635 |
| ETIM 8.0                  | EC002635 |
| ETIM 9.0                  | EC002635 |
| ETIM 10.0                 | EC002635 |

## Notas

### AVISO!



#### Perigo de ferimento por distância de segurança insuficiente

- ⚠ A integração de um dispositivo Guest resulta na extensão do tempo de reação. Por esse motivo, é necessário calcular uma distância de segurança maior.
- ⚠ Para isso, observe o cálculo da distância de segurança no manual de instruções de conexão e operação.

### AVISO!



#### Perigo de ferimento por falta de proteção de acesso por trás

- ⚠ Quando se utiliza o conector terminador, certifique-se, com meios adequados, que não é possível a entrada por trás da cortina de luz de segurança.

### AVISO!



#### Perigo de ferimento pelo comportamento imprevisível da máquina

- ⚠ Qualquer alteração do dispositivo de proteção pode provocar um comportamento imprevisível da máquina.
- ⚠ Após cada alteração do dispositivo de proteção, efetue uma inspeção do dispositivo de proteção através de um técnico especializado.

### NOTA



- ⚠ Observe o manual de instruções de conexão e operação MLC 520 Host.