


Qty
1

Type
PA1/XTSX-M12
50124709



Der Teachadapter wird zwischen Sensor und Anschlussleitung angeschlossen. Vor Inbetriebnahme den M12Stecker des Adapters am Sensor aufstecken und Schiebemuffe kräftig nach vorne drücken, Verbindungsleitung zum Teachadapter anschließen. Durch Betätigung des Schalters kann entweder UB oder GND Potential an Pin 2 des Sensors angelegt werden.

The teach adapter is connected between sensor and connecting cable. Before start-up plug the M12 connector of the adapter to the sensor and push sliding sleeve strongly forward. Then connect the supply cable to the teach adapter. When operating the switch either UB or GND potential is applied to pin 2 of the sensor.



4913H

Made in Germany
Leuze electronic GmbH & Co. KG In der Braike 1 D-73277