

## Teknik veri sayfası

### Set konnektör

Ürün no.: 426128

AC-MLC-END

#### İçerik

- Set bundan oluşur
- Teknik veriler
- Uyarılar



Şekil farklılık gösterebilir

## Set bundan oluşur

| Sayı | Ürün no. | Adı           | Ürün               | Tanım                                                                                                                          |
|------|----------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 426127   | AC-MLC-HR-END | Host alıcı bitişi  | Bağlantı 1: Yuvarlak konnektör, M12, eksenel, erkek, 8 kutuplu<br>Yuvarlak konnektör, kodlama: A kodlu<br>Koruma sınıfı: IP 67 |
| 1    | 426126   | AC-MLC-HT-END | Host verici bitişi | Bağlantı 1: Yuvarlak konnektör, M12, eksenel, erkek, 8 kutuplu<br>Yuvarlak konnektör, kodlama: A kodlu<br>Koruma sınıfı: IP 67 |

## Teknik veriler

## Temel veriler

|                       |                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Uygulama              | MLC 520 Host versiyonları için hizalama ve doğrultma yardımı                            |
| Bunlar için uygundur: | MLC 500 Host verici emniyet ışık perdeleri<br>MLC 520 Host alıcı emniyet ışık perdeleri |

## Mekanik bilgiler

|             |       |
|-------------|-------|
| Net ağırlık | 102 g |
|-------------|-------|

## Sertifikalar

|               |       |
|---------------|-------|
| Koruma sınıfı | IP 67 |
|---------------|-------|

## Sınıflandırma

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 85366990 |
| ECLASS 5.1.4          | 27279201 |
| ECLASS 8.0            | 27440102 |
| ECLASS 9.0            | 27069190 |
| ECLASS 10.0           | 27440102 |
| ECLASS 11.0           | 27440102 |
| ECLASS 12.0           | 27440116 |
| ECLASS 13.0           | 27440116 |
| ECLASS 14.0           | 27440116 |
| ECLASS 15.0           | 27440116 |
| ECLASS 16.0           | 27440116 |
| ETIM 5.0              | EC002635 |
| ETIM 6.0              | EC002635 |
| ETIM 7.0              | EC002635 |
| ETIM 8.0              | EC002635 |
| ETIM 9.0              | EC002635 |
| ETIM 10.0             | EC002635 |
| UNSPSC 26.08          | 39121413 |

## Uyarılar

### İKAZ!



#### Yetersiz emniyet mesafesi nedeniyle yaralanma tehlikesi

- ↗ Bir konuk cihazın bağlanması ile tepki süresi artar. Bu nedenden ötürü daha fazla bir emniyet mesafesi hesaba dahil edilmelidir.
- ↗ Buna yönelik olarak bağlantı ve çalıştırma talimatları içerisindeki emniyet mesafesinin hesabını dikkate alınız.

### İKAZ!



#### Eksik korumanın gerisinde kalma nedeniyle yaralanma tehlikesi

- ↗ Konnektör fişinin kullanımı sırasında uygun araçlarla, emniyet ışık perdesinin arkadan geçilmesinin mümkün olmamasını sağlayın.

### İKAZ!



#### Makinenin öngörülemez tutumu nedeniyle yaralanma tehlikesi

- ↗ Emniyet ekipmanının her değişikliği, makinede öngörülemez bir tutuma neden olabilir.
- ↗ Her değişiklik sonrasında emniyet ekipmanı bir uzman personelle kontrol edin.

### UYARI



- ↗ MLC 520 Host bağlantı ve çalıştırma talimatlarına dikkat ediniz.