

Hoja técnica

Inspección de seguridad posterior

Código: S991019

CS-SIO/FR

Contenido

- Datos técnicos



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

Descripción	Inspección de seguridad posterior para un equipo de otra marca
Detalles	Verificación de una aplicación ESPE (equipo de protección sin contacto) según las normas y directivas actuales, verificación de los datos del equipo y de la máquina, redacción de un protocolo de la verificación de cada aplicación ESPE.

Clasificación

eCl@ss 8.0	40020690
eCl@ss 9.0	40020690