

## Folha de dados técnicos

### Primeira inspeção de segurança

N.º do art.: S991016

CS-SIF/FR

#### Conteúdo

- Dados técnicos



A imagem pode divergir

## Dados técnicos

### Dados básicos

|           |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição | Primeira inspeção de segurança para um dispositivo externo                                                                                                                                                                             |
| Detalhes  | Verificação de um aplicativo ESPE (dispositivo de proteção sem contato) segundo as normas e diretrizes atuais, registro dos dados do aparelho e da máquina em um banco de dados, criação de um protocolo de teste por aplicativo ESPE. |

### Classificação

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 8.0 | 40020690 |
| eCl@ss 9.0 | 40020690 |