

Folha de dados técnicos

Primeira inspeção de segurança

N.º do art.: S991015

CS-SIL/FR

Conteúdo

- Dados técnicos



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos

Descrição	Primeira inspeção de segurança para um dispositivo Leuze
Detalhes	Verificação de um aplicativo ESPE (dispositivo de proteção sem contato) segundo as normas e diretrizes atuais, registro dos dados do aparelho e da máquina em um banco de dados, criação de um protocolo de teste por aplicativo ESPE.

Classificação

eCl@ss 8.0	40020690
eCl@ss 9.0	40020690