

Folha de dados técnicos

Inspeção de segurança posterior

N.º do art.: S991019

CS-SIO/FR

Conteúdo

- Dados técnicos



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos

Descrição	Inspeção de segurança posterior para um dispositivo externo
Detalhes	Verificação de um aplicativo ESPE (dispositivo de proteção sem contato) segundo as normas e diretrizes atuais, verificação dos dados do aparelho e da máquina, criação de um protocolo de teste por aplicativo ESPE.

Classificação

eCl@ss 8.0	40020690
eCl@ss 9.0	40020690