

## Folha de dados técnicos

### Inspeção de segurança

N.º do art.: S981034

CS40-I-141-SC

#### Conteúdo

- Dados técnicos



A imagem pode divergir

## Dados técnicos

### Dados básicos

<b>Descrição</b>	Inspeção de segurança em um scanner laser de segurança com contrato de assistência.
<b>Detalhes</b>	Inspeção de uma aplicação de scanner laser de segurança de acordo com as normas e diretivas atuais, registro dos dados dos dispositivos e das máquinas em um banco de dados, criação de um protocolo de inspeção por aplicação.
<b>Condições</b>	Deve ser possível parar a máquina, tem de ser garantido o apoio por parte de colaboradores do cliente e acesso à máquina para colaboradores da Leuze.
<b>Restrições</b>	Apenas em combinação com um contrato de assistência. Os custos para a viagem e o pernoite serão faturados separados e de acordo com os custos reais.

### Classificação

<b>ECLASS 8.0</b>	15110401
<b>ECLASS 9.0</b>	15110401
<b>ECLASS 10.0</b>	15110401
<b>ECLASS 12.0</b>	15110401
<b>ECLASS 13.0</b>	15110401
<b>ECLASS 14.0</b>	15110401
<b>ECLASS 15.0</b>	15110401
<b>ETIM 5.0</b>	-
<b>ETIM 6.0</b>	-
<b>ETIM 7.0</b>	-
<b>ETIM 8.0</b>	-
<b>ETIM 9.0</b>	-
<b>ETIM 10.0</b>	-